





QUY CÁCH THÙNG DẪM XẢ ĐÁY (Phù hợp với điều kiện thiết bị của Cảng Quy Nhơn)



PÁT MÓC THÙNG (dùng
 ống thép đặc d26 mm)



PÁT MÓC NẮP XẢ ĐÁY (dùng
 ống thép đặc d26 mm)



Ghi chú:

- Pát móc thùng và pát móc nắp xả đáy phải đúng quy cách, vị trí lắp trên thùng như hình vẽ để đảm bảo dầm không bị rơi trong quá trình làm hàng.
- Các mối hàn ở kết cấu chịu lực phải chắc chắn, không bị nứt gãy.
- Tôn thành thùng và tôn nắp đáy phải kín, không bị nứt bung, mục rỉ gây chảy hàng.

CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN						
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày			
Thiết kế						
Vẽ						
Kiểm tra					Vật liệu	
Duyệt					Lần sửa đổi	